



PLANTA ARQUITECTONICA  
CELDA DE DESECHOS  
BIOINFECIOSOS  
ESC. 150


PLANTA DE TECHOS  
CELDA DE DESECHOS  
BIOINFECIOSOS  
ESC. 150




PLANTA ESTRUCTURAL  
CELDA DE DESECHOS  
BIOINFECIOSOS  
ESC. 150




SECCION A-A  
CELDA DE DESECHOS  
BIOINFECIOSOS  
ESC. 150





SECCION B-B  
CELDA DE DESECHOS  
BIOINFECIOSOS  
ESC. 150




ELEVACION FRONTAL  
CELDA DE DESECHOS  
BIOINFECIOSOS  
ESC. 150




ELEVACION LATERAL  
CELDA DE DESECHOS  
BIOINFECIOSOS  
ESC. 150




DETALLE DE ALACRAN




VIGA "V"




SOLERA "SF"




SOLERAS "SI", "SC"




COLUMNA "C-1"




C-1




ELEVACION




DET. DE GRAPA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA EN PLANTA

DETALLE DE GRADAS  
CELDA DE DESECHOS  
BIOINFECIOSOS  
ESC. 125

CELDA DE BIOSEGURIDAD  
UNIDAD DE SALUD METAPAN

ESC. INDICADAS

 MINISTERIO DE SALUD		REPÚBLICA DE EL SALVADOR <b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRIDES II	
PROYECTO: <b>OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL</b> UCSF METAPAN Carretera a Tehuacan, confluencia a Hospital Nacional de Metapan.		FINANCIAMIENTO:	
CONTENIDO: DETALLES DE CELDA DE BIOSSEGURIDAD		HOJA No: 2	CORRELATIVO 2/2
DISÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL	DISÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	REVISO Y APROBO:	DIBUJO:
DISÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL	DISÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	FECHA:	ESCALA: INDICADAS FECHA: ENERO/ 2021