

## PERFIL ESTRATIGRAFICO - A

### SIMBOLOGIA

"PF" PROFUNDIDAD

"N" RESISTENCIA A LA PENETRACION

"W" % HUMEDAD

"NHR" NO HUBO RECUPERACION

"PP" PENETRACION CON PUNTA



CL ARCILLA ARENOSA



CH ARCILLA CON ARENA



SC ARENA ARCILLOSA

SUELOS BLANDOS A FIRMES DE "N" 5 A 10 en linea discontinua

**INGMAC S.A. DE C.V.**  
Control de Calidad- Construcción-Supervisión  
Tel. 2523-4383

**Presenta: INGENIERIA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION S. A . DE C. V.**

**Proyecto: U. C. S. F. BASICA LOMA Y MEDIA**

**Contenido: PERFIL ESTRATIGRAFICO - A**

**Ubicación: Caserío Centro, al Norte de Centro Escolar, Canton El Jutilla, Rosario de Mora**

**Fecha: 6 DE FEBRERO DE 2020**


**Escala: H 1 : 250 / V 1 : 100**

**Dibujó: AH**


**Código: ES0320200113-10**

**Hoja: 1 / 2**


S-5  
606.87



S-4R1  
603.90



S-6  
603.68



## PERFIL ESTRATIGRAFICO - B

Presenta: INGENIERIA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION S. A . DE C. V.	
Proyecto:	U. C. S. F. BASICA LOMA Y MEDIA
Contenido:	PERFIL ESTRATIGRAFICO - A
Ubicación: Caserío Centro, al Norte de Centro Escolar, Canton El Jutillo, Rosario de Mora	
Fecha: 6 DE FEBRERO DE 2020	Escala: H 1 : 100 / V 1 : 100
Dibujó: AH	Código: ES0320200113-10
Hoja: 2 / 2	

" PF " PROFUNDIDAD	CL ARCILLA ARENOSA
" N " RESISTENCIA A LA PENETRACION	CH ARCILLA CON ARENA
" W " % HUMEDAD	SC ARENA ARCILLOSA
" NHR " NO HUBO RECUPERACIÓN	
" PP " PENETRACIÓN CON PUNTA	

SUELOS BLANDOS A FIRMES DE "N 5 A 10 en línea discontinua