

## PERFIL ESTRATIGRAFICO - A

### SIMBOLOGIA

" PF " PROFUNDIDAD

" N " RESISTENCIA A LA PENETRACION

" W " % HUMEDAD

" NHR " NO HUBO RECUPERACIÓN

" PP " PENETRACION CON PUNTAN

SUELOS BLANDOS DE "N 0 A 4 en línea discontinua

SUELOS BLANDOS A FIRMES DE "N 5 A 10 en línea discontinua



ML LIMO ARENOSO



SM ARENA LIMOSA



SP-SM ARENA MAL GRADUADA  
RASTROS DE LIMO

**INGMAC S.A. DE C.V.**  
Control de Calidad-Construction-Supervision  
Tel. 2523-4383

**Presenta: INGENIERIA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION S. A . DE C. V.**

**Proyecto: U. C. S. F. INTERMEDIA SANTIAGO TEXACUANGO**

**Contenido: PERFIL ESTRATIGRAFICO - A**

**Ubicación: C. Ilopango # 9, Bo. Concepción, T.anexo al Poldp. de S. Texacuango**

**Fecha: 4 DE FEBRERO DE 2020**


**Escala: H 1 : 250 / V 1 : 100**

**Dibujó: AH**

**Código: ES0620200121-12**

**Hoja: 1 / 2**





## PERFIL ESTRATIGRAFICO - B

### SIMBOLOGIA

" PF " PROFUNDIDAD

" N " RESISTENCIA A LA PENETRACION

" W " % HUMEDAD

" NHR " NO HUBO RECUPERACIÓN

" PP " PENETRACION CON PUNTAN



ML LIMO ARENOSO



SM ARENA LIMOSA



SP-SM ARENA MAL GRADUADA  
RASTROS DE LIMO

SUELOS BLANDOS A FIRMES DE "N 5 A 10 en línea discontinua

**Presenta:** INGENIERIA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION S. A . DE C. V.

**Proyecto:** U. C. S. F. INTERMEDIA SANTIAGO TEXACUANGO

**Contenido:** PERFIL ESTRATIGRAFICO - A

**Ubicación:** C. Ilopano # 9, Bo. Concepción, T.anexo al Poldp. de S. Texacuango

**Fecha:** 4 DE FEBRERO DE 2020

**Escala:** H 1 : 250 / V 1 : 100

**Dibujó:** AH

**Código:** ES0620200121-12

**Hoja:** 2 / 2

**INGMAC S. A. DE C. V.**  
Control de Calidad- Construcción- Supervisión  
Tel. 2523-4383