



ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA




CUADRO DE SIMBOLOGIA DESMONTAJE Y DEMOLICIONES	
	LIMPIEZA DE VENTANAS Y SUSTITUCION DE MANGUETERIA SI REQUERE
	PUERTA EXISTENTE A DESMONTAR
	LIMPIEZA Y PINTURA COMPLETA DE BALCONES
	RESANES DE PAREDES
	DESMONTAJE DE LUMINARIAS
	DESMONTAJE DE CIELO FALSO
	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE


CUADRO DE SIMBOLOGIA INSTALACIONES ELECTRICAS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 x 32W, MODULO DE 2 x 4
	INTERRUPTOR SENCILLO
	TOMACORRIENTE DOBLE




REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD		
PROYECTO: "ADECUACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICION LOTE 1".		
CONCURSO No:		
CONTENIDO: PLANO SITUACION ACTUAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES CONSULTORIO DE NUTRICION OLOCUILTA		
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI-CSJ	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI-CSJ	REVISO Y APROBO:
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI-CSJ	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI-CSJ	
ESCALA: INDICADAS	FECHA: MAYO 2025	HOJA No: 02/04




PLANTA ARQUITECTÓNICA DESMONTAJES
CONSUL DE NUTRICION OLOCUILTA
ESC 1:50




FACHADA NORTE
CONSUL DE NUTRICION OLOCUILTA
ESC 1:50




FACHADA POSTERIOR
CONSUL DE NUTRICION OLOCUILTA
ESC 1:50




PLANTA ELECTRICA DE DESMONTAJES
DE LUMINARIAS CIELO FALSO
CONSUL DE NUTRICION OLOCUILTA
ESC 1:50




FACHADA SUR
CONSUL DE NUTRICION OLOCUILTA
ESC 1:50



ELEVACION LATERAL ESTE
CONSUL DE NUTRICION OLOCUILTA
ESC 1:50



PLANTA ELECTRICA DE LUMINARIAS Y TOMACORRRIENTES
EXISTENTE –CLINICA DE NUTRICION OLOCUILTA
ESC 1:50



ELEVACION LATERAL ESTE
CONSUL DE NUTRICION OLOCUILTA
ESC 1:50