




**ESTRUCTURA** ESC. 1:25  
**FORRO** ESC. 1:25



**ESTRUCTURA** ESC. 1:25  
**FORRO** ESC. 1:25




**ESTRUCTURA** ESC. 1:25  
**FORRO** ESC. 1:25




**FUNDACIÓN DE PISO PARA ACERA Y PULIDO** ESC. 1:20

**DETALLES DE PISOS**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS




**ESQUEMA DE UBICACIÓN**




**SECCIÓN** ESC. SIN ESCALA

**DETALLES DE PUERTA CORREDIZA CON VISOR P-3 Y P-6**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS




**SECCIÓN** ESC. SIN ESCALA

**DETALLES DE PUERTAS P-4 Y P-5**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS




**SECCIÓN** ESC. SIN ESCALA


**DETALLES DE PUERTAS P-4 Y P-5**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS



**DETALLE DE FASCIA Y CORNISA**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc 1:10



**ESTRUCTURA** ESC. 1:25  
**FORRO** ESC. 1:25



**SECCIÓN** ESC. SIN ESCALA

**DETALLES DE PUERTA ABATIBLE CON VISOR P-2 Y P-9**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS



**ESTRUCTURA** ESC. 1:25  
**FORRO** ESC. 1:25



**SECCIÓN** ESC. SIN ESCALA

**DETALLES DE PUERTA ABATIBLE CON VISOR P-2 Y P-9**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS




**ESTRUCTURA** ESC. 1:25  
**FORRO** ESC. 1:25




**SECCIÓN** ESC. SIN ESCALA

**DETALLES DE PUERTA ABATIBLE CON VISOR P-2 Y P-9**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS




**PLANTA** ESC. 1:20




**SECCIÓN A-A** ESC. 1:20

**DETALLE DE POCETA DE ASEO**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS




**VISTA INTERNA** ESC. 1:25  
**SECCIÓN** ESC. 1:5

**DETALLES DE PUERTA METÁLICA P-8**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS




**VISTA INTERNA** ESC. 1:25  
**SECCIÓN** ESC. 1:5

**DETALLES DE PUERTA METÁLICA P-8**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS



**VISTA FRONTAL** ESC. 1:20

**DETALLES DE DEFENSA DE VENTANA V-2**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS



**SECCIÓN A-A** ESC. 1:20

**DETALLES DE DEFENSA DE VENTANA V-2**  
**SITUACIÓN PROYECTADA**  
Esc INDICADAS

|  |  |                                |                               |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>REPÚBLICA DE EL SALVADOR<br/>MINISTERIO DE SALUD<br/>UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA</p>   |  |                                |                               |
| <p>PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARÍA, CHALATENANGO"</p> |  |                                |                               |
| <p>CONCURSO No:</p>  |  |                                |                               |
| <p>DIRECCIÓN: AVENIDA COMERCIAL, BARRIO CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DULCE NOMBRE DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO</p>                                    |  |                                |                               |
| <p>CONTENIDO: DETALLES ARQUITECTÓNICOS DE PUERTAS, PISOS, POCETA DE ASEO Y DEFENSAS DE VENTANAS SITUACIÓN PROYECTADA</p>                                 |  |                                |                               |
| <p>DISEÑO ARQUITECTÓNICO:<br/>UGP/ MINSAL</p>  | <p>DISEÑO ESTRUCTURAL:<br/>UGP/ MINSAL</p> |                                |                               |
| <p>DISEÑO ELÉCTRICO:<br/>UGP/ MINSAL</p>   | <p>DISEÑO HIDRÁULICO:<br/>UGP/ MINSAL</p>  |                                |                               |
| <p>REVISÓ Y APROBÓ:<br/>UGP/ MINSAL</p>  | <p>ESCALA:<br/>INDICADA</p>                | <p>FECHA:<br/>FEBRERO 2023</p> |                               |
| <p>FECHA:</p>  | <p>ÁREA CONSTRUIDA:</p>                    | <p>HOJA No.:<br/>A-15</p>      | <p>CORRELATIVO:<br/>15/24</p> |