


ESTRUCTURA
ESC. 1:25


FORRO
ESC. 1:25




SECCIÓN
ESC. SIN ESCALA

DETALLES DE PUERTA CORREDIZA CON VISOR P-3 Y P-6


SITUACIÓN PROYECTADA
Esc INDICADAS



ESTRUCTURA
ESC. 1:25




FORRO
ESC. 1:25




COLOCACIÓN DE CHAPA
ESC. SIN ESCALA

DETALLES DE PUERTA ABATIBLE CON VISOR P-2 Y P-10

SITUACIÓN PROYECTADA
Esc INDICADAS




VISTA INTERNA
ESC. 1:25




SECCIÓN
ESC. 1:5

DETALLES DE PUERTA METÁLICA P-9

SITUACIÓN PROYECTADA
Esc INDICADAS




ESTRUCTURA
ESC. 1:25




COLOCACIÓN DE CHAPA
ESC. SIN ESCALA

DETALLES DE PUERTAS P-4 Y P-5

SITUACIÓN PROYECTADA
Esc INDICADAS




ESTRUCTURA
ESC. 1:25




COLOCACIÓN DE CHAPA
ESC. SIN ESCALA

DETALLES DE PUERTA CORREDIZA SIN VISOR P-8


SITUACIÓN PROYECTADA
Esc INDICADAS



BISAGRA DE CÁPSULA
ESC. 1:5




FORRO
ESC. 1:25




SECCIÓN
ESC. SIN ESCALA

DETALLES DE PUERTAS P-4 Y P-5

SITUACIÓN PROYECTADA
Esc INDICADAS




FORRO
ESC. 1:25



SECCIÓN
ESC. SIN ESCALA

DETALLES DE PUERTA CORREDIZA SIN VISOR P-8


SITUACIÓN PROYECTADA
Esc INDICADAS




VISTA FRONTAL
ESC. 1:20

DETALLES DE DEFENSA DE VENTANA V-2

SITUACIÓN PROYECTADA
Esc INDICADAS




FUNDACIÓN DE PISO PARA
BASE PORCELANATO
ESC. 1:20




FUNDACIÓN DE PISO PARA
ACERA Y PULIDO
ESC. 1:20

DETALLES DE PISOS

SITUACIÓN PROYECTADA
Esc INDICADAS




PLANTA
ESC. 1:20



SECCIÓN A-A
ESC. 1:20

DETALLE DE FASCIA Y CORNISA

SITUACIÓN PROYECTADA
Esc 1:10



SECCIÓN A-A
ESC. 1:20



ESQUEMA DE UBICACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARÍA, CHALATENANGO"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN: AVENIDA COMERCIAL, BARRIO CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DULCE NOMBRE DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

CONTENIDO: DETALLES ARQUITECTÓNICOS DE PUERTAS, PISOS, POCETA DE ASEO Y DEFENSAS DE VENTANAS SITUACIÓN PROYECTADA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL

DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/ MINSAL

REVISÓ Y APROBÓ: UGP/ MINSAL

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023

FECHA: FEBRERO 2023