



PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
EDIFICIO DE TERAPIAS CROR

Escala 1 : 100


SIMBOLOGIA DE ESTRUCTURA DE TECHO	
CLAVE	DESCRIPCION
V-1	VIGA TIPO TUBO (ORIGINAL DEL EDIFICIO CONSTRUIDO EN 1970)
VMS-1	VIGA SECUNDARIA DE "I" DE ACERO (CONSTRUIDO EN 1970) MODIFICADO POSTERIORMENTE
P-1	POLIN ESPACIAL (ORIGINAL DEL EDIFICIO CONSTRUIDO EN 1970)
P-2	POLIN "C" DE 6", MODIFICADO POSTERIORMENTE




POLIN P-2
ESC 1:10




POLIN P-1
ESC 1:10




PERNO DE ANCLAJE
ESC 1:10




VIGA SECUNDARIA
VMS-1
ESC 1:10




ANCLAJE DE TIJERA (TM) CON COLUMNA.
DET.1 ELEVACION LATERAL. ESC 1:20




ANCLAJE DE TIJERA (TM) CON COLUMNA .
DET.1 PLANTA ESC 1:10




DETALLE DE ANCLAJE COLUMNA CENTRAL Y VIGA TIJERA.
DET.1 ELEVACION ESC 1:20



DETALLE DE ANCLAJE DE COLUMNA
CENTRAL Y VIGA TIJERA .
DET.2 PLANTA ESC 1:10



DETALLE DE ANCLAJE DE COLUMNA
CENTRAL Y VIGA TIJERA.
DET.3 SECCIÓN ESC 1:10



SELLOS:

"ISRI. Centro de Rehabilitación Integral de Oriente CROR"
DIRECCIÓN: COSTADO NORPONIENTE DE HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS, CIUDAD DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

PROPIETARIO:



REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

PRESENTA:

RESPONSABLE:

SUPERVISIÓN Y REVISIÓN:

CONTENIDO:

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

CONTRATO:

Nº HOJA CORRELATIVO

5/7

ESCALA INDICADAS

FECHA: ENERO 2021