



PLANTA DE SEÑALÉTICA - PRIMER NIVEL
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Esc 1:50

CUADRO SIMBOLOGIA DE ROTULACION DE AMBIENTES

NIVEL 1		
NUM.	NOMBRE DEL AMBIENTE	CANTIDAD
A01	EDIFICIO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA	1
A02	PISCINA	2
NIVEL 2		
NUM.	NOMBRE DEL AMBIENTE	CANTIDAD
A01	ADMINISTRACION	1
A02	JEFATURA	1
A03	CUARTO DE CONTROL	1
A04	SALA DE REUNIONES	1
A05	BIBLIOTECA	1
A06	ÁREA MEDICA	1
A07	S.S.PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	1
A08	S.S. MUJERES	1
A08	S.S. HOMBRES	1

SEÑALIZACIÓN COLOCADA EN PAREDES

SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	RÓTULO DE 15X30 cm PARA INDICAR SALIDA ELABORADO EN PVC Y VINIL COLOR VERDE Y BLANCO
	RÓTULO 30x15 cm P/INDICAR RUTA DE EVACUACION ELABORADO CON PVC Y VINIL EN COLOR VERDE Y BLANCO
	RÓTULO DE 40x40 cm PARA INDICAR EXTINTOR ELABORADO EN PVC Y VINIL
	PANEL DE CONTROL DE ENERGIA DE 25 x 20 cm ELABORADO EN PCV Y VINIL
	RECORRIDO DE RUTA DE EVACUACION

SELLOS

PROYECTO

Construcción de infraestructura y equipamiento de la Unidad de Docencia e Investigación del ISRI, San Salvador

21 calle poniente No. 240, Barrio San Miguelito, municipio y departamento de San Salvador.

PROFESIONALES RESPONSABLES

RESPONSABLE

ING. CARLOS REINALDO ASCENCIO MORÁN

DISERÑO URBANO

DISERÑO ARQUITECTÓNICO

ARQ. PAOLA CARDONA

DISERÑO ESTRUCTURAL

ARQ. PAOLA CARDONA

DISERÑO HIDRÁULICO

ING. ALEX PINEDA

DISERÑO ELÉCTRICO

ING. ALEX PINEDA

DISERÑO MECÁNICO

ING. MARTIN MATA

ING. MARTIN MATA

PROPIETARIO

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI)

CONTENIDO

PLANTA DE SEÑALÉTICA - PRIMER NIVEL



INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

SAN SALVADOR, JUNIO 2022

ESCALA

INDICADA

HOJA No.

A-19