





PLANTA DE CONJUNTO
ÁREA A INTERVENIR—HOSPITAL LA UNION
Sin escala



PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES
SITUACIÓN ACTUAL—HOSPITAL DE LA UNION
ESC. 1:50



PLANTA ARQUITECTONICA
SITUACIÓN ACTUAL—HOSPITAL DE LA UNION
ESC. 1:50

CUADRO DE INTERVENCIONES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
INT-1	REMOCION DE PINTURAY PINTADO DE PAREDES DE BLOQUE EXISTENTES EN AREAS A INTERVENIR
INT-2	DESMONTAJE, REPARACION ,INSTALACION O SUMINISTRO DE PUERTA
INT-3	LIMPIEZA, PULIDO Y ENCERADO DE PISO EXISTENTE EN ÁREAS A INTERVENIR
INT-4	SUSTITUCION DE PIEZAS EN MAL ESTADO DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE
INT-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A/C INCLUYE SUSTITUCION DE SISTEMA DE AIRE EXISTENTE
INT-6	SELLADO Y RESANE DE PARED POR INSTALACIONES HIDRAULICAS
INT-7	DESMONTAJE DE EQUIPO DE RAYOS X EXISTENTE O MOBILIARIO (SI APLICA)
NOTA 1: CONSIDERAR LA COLOCACION DE UNA BASE DE CONCRETO PARA EL EQUIPO NUEVO, QUE DEPENDERA DE UNA PREVIA EVALUACION Y DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE	
NOTA 2: LOS DESMONTAJES INCLUYEN EL DESALOJO Y EL RESGUARDO DE MATERIALES EN BUEN ESTADO A SER REUTILIZADOS POR EL MINSAL, ADEMÁS, SE DEBERÁ REALIZAR EL DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE O DEMOLICION	

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO:		"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO ESTACIONARIOS DE RAYOS X PARA HOSPITALES PRIORIZADOS" (HOSPITAL NACIONAL GENERAL, LA UNION).	
UBICACIÓN:		KILOMETRO 180, CARRETERA RN19, CANTÓN HUISQUIL, CONCHAGUA, LA UNIÓN	
CONTENIDO:		- PLANTA ARQUITECTONICA SITUACION ACTUAL	
DISEÑO ARQUITECTÓNICO		DISEÑO ESTRUCTURAL	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO HIDROSANITARIO		DISEÑO ELÉCTRICO	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		Nº. HOJA:	CORRELATIVO:
FECHA:		01/03	A-01
FECHA:		NOTAS:	
FEBRERO 2023			
SELLOS:			