

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO
CONSULTORIO DE NUTRICION U.S EL PALMAR
Esc 1:50



NOTA: NIVELES A CORROBORAR EN SITIO

SECCION E-02
CONSULTORIO DE NUTRICION U.S EL PALMAR
Esc 1:50



NOTA: TODAS LAS CELDAS CON REFUERZO VERTICAL IRAN LLENAS CON GROUT

PLANTA ESTRUCTURAL
CONSULTORIO DE NUTRICION U.S EL PALMAR
Esc 1:50



DETALLE DE FIJACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO
Lámina de aluminio y zinc sobre polín tipo "C"
Esc 1:10

Polín "C" de 4" calibre 14

POLÍN P-1
Polín tipo "C"
Esc 1:10

2Polín "C" de 4" calibre 14

POLÍN P-2
Polín tipo "C"
Esc 1:10



SOLERA SC-1
Esc 1:10



DETALLE DE SOLERA SI-1
Esc 1:10



DETALLE DE SOLERA DE FUNDACION DE COLINDANCIA SF-1 Y PARED
Esc 1:20



SECCION E-01
CONSULTORIO DE NUTRICION U.S EL PALMAR
Esc 1:50



NOTA: PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMO DE CANALETA, NIVELES A CORROBORAR EN SITIO

DETALLE DE CANALETA DE CONCRETO
Esc 1:10

DETALLE DE BLOQUES
Esc 1:10



DETALLE DE PISO
ESC. 1:20

DETALLE DE NERVIO N-1
Esc 1:10

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:
"ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN LOTE 3"

CONCURSO No:
PLANO ESTRUCTURAL Y DETALLES
CONSULTORIO DE NUTRICION EL PALMAR, SANTA ANA

CONTENIDO:

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:	REVISÓ Y APROBÓ:
UGGPI-CSJ	UGGPI-CSJ	UGGPI-CSJ
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:	
UGGPI-CSJ	UGGPI-CSJ	
ESCALA:	FECHA:	HOJA No:
INDICADAS	MAYO 2025	03/04