





DETALLE TIPICO DE SOLERAS INTERMEDIAS, CARGADEROS Y REPISAS

SIN ESCALA



DETALLE DE UNIONES ENTRE PAREDES DE BLOQUE

SIN ESCALA



CORRECCION POR MODULACION

SIN ESCALA

SELLOS

PROYECTO

PISCINA TERAPÉUTICA
Y ÁREA DE HIDROTERAPIA

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE OCCIDENTE (CRIO)
INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI)
17 AVENIDA SUR ENTRE 3ª Y 5ª CALLE ORIENTE, SANTA ANA

PROFESIONALES RESPONSABLES

RESPONSABLE

ING. CARLOS REINALDO ASCENCIO MORÁN

DISEÑO URBANO	DISEÑO ARQUITECTÓNICO
DISEÑO ESTRUCTURAL	DISEÑO HIDRÁULICO
DISEÑO ELÉCTRICO	DISEÑO MECÁNICO

PROPIETARIO

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI)

CONTENIDO

SECCIÓN ESTRUCTURAL DE PAREDES

GOBIERNO DE EL SALVADOR

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

ESCALA: INDICADA

HOJA No. EST-04 11 / 20

SANTA ANA, SEPTIEMBRE 2021