



DETALLE TIPO DE SECCION DE TUB. A.LL.

SIN ESCALA



PLANTA DE COTAS DE POZO DE VISITA

INSTALACIONES DE A.LLUVIAS Esc 1:20



NOTA:
TODAS LAS PARRILLAS SERAN PROTEJIDAS CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION.

DETALLE DE PARRILLA

CAJA DE A.LL. CORRIDA EN ESTACIONAMIENTO Esc 1:15



DETALLE DE CANALETA Esc. 1:15



PLANTA ARQUITECTONICA

TAPADERA DE HIERRRO FUNDIDO Esc 1:10



SECCION A-A DE POZO DE VISITA

INSTALACIONES DE A.LLUVIAS Esc 1:20



PLANTA DE POZO DE VISITA

INSTALACIONES DE A.LLUVIAS Esc 1:20



DETALLE DE BORDILLO DE POZO ALL

INSTALACIONES DE A.LLUVIAS Esc 1:20



VISTA INFERIOR

TAPADERA DE HIERRRO FUNDIDO Esc 1:10



SECION 1-1

TAPADERA DE HIERRRO FUNDIDO Esc 1:10



NOTA:TODAS LAS PAREDES INTERNAS SERAN REPELLADAS, AFINADAS E IMPERMEABILIZADAS

SECCION 1-1 DE POZO DE AGUAS LLUVIAS

INSTALACIONES DE A.LLUVIAS Esc 1:20

SELLOS

PROYECTO

PISCINA TERAPÉUTICA
Y ÁREA DE HIDROTERAPIA

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE OCCIDENTE (CRIO)
INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI)
17 AVENIDA SUR ENTRE 3ª Y 5ª CALLE ORIENTE, SANTA ANA

PROFESIONALES RESPONSABLES

RESPONSABLE

ING. CARLOS REINALDO ASCENCIO MORÁN

DISEÑO URBANO	DISEÑO ARQUITECTÓNICO
DISEÑO ESTRUCTURAL	DISEÑO HIDRÁULICO
DISEÑO ELÉCTRICO	DISEÑO MECÁNICO

PROPIETARIO

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI)

CONTENIDO

PLANTA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS - AGUAS LLUVIAS, PISCINA TERAPÉUTICA Y ÁREA DE HIDROTERAZPIA. CRIO.

GOBIERNO DE EL SALVADOR
INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

ESCALA 1:200

HOJA No. IH-04 20 / 20

SANTA ANA, SEPTIEMBRE 2021