

JUSTIFICACION DE COMPRA DIRECTA PARA REPUESTOS SIEMENS.

379

La Dirección Nacional de Hospitales, como ente responsable del buen funcionamiento de los Hospitales Nacionales cuyo objetivo es brindar la atención y asistencia a usuarios del sistema de salud durante 365 días del año las 24 horas, debiendo garantizar contar con la tecnología e instrumental adecuada.

Para la atención oportuna de los pacientes se requiere de un buen diagnostico médico que permita saber a qué tipo de enfermedad o patología nos enfrentamos. El Tomógrafo axial computarizado (TAC) es una tecnología y herramienta de diagnóstico médico por imagen que brinda a los radiólogos y a otros especialistas médicos, identificar las estructuras internas de órganos del cuerpo y ver su forma, tamaño, densidad y textura. Esta información detallada puede ser utilizada para determinar si existe un problema médico determinando cuando es necesaria una cirugía (reduce la necesidad de cirugías exploratorias), reduce los tiempos de estancia hospitalaria ya que nos brinda información que precisa y oportuna para el tratamiento de condiciones comunes como lesiones, enfermedades cardiacas, accidentes cerebro vasculares entre otras.

Por lo anteriormente expuesto la Dirección Nacional de Hospitales, requiere de repuestos para el adecuado funcionamiento de los equipos de Tomografía Computarizada de tres Hospitales Nacionales, los cuales se encuentran fuera de servicio y por lo tanto no pueden ser utilizados para realizar exámenes de diagnóstico; el costo de adquirir un equipo nuevo es de aproximadamente \$ 850,000.00 y su tiempo de compra e instalación es mayor a 220 días, por lo que adquirir repuestos es más rápido, de 45 a 60 días y adicionalmente se logra prolongar la vida útil de los equipos.

Los 3 equipos de TAC, fueron adquiridos mediante un proceso competitivo, suministrado por la empresa SIEMENS, entre los años 2002 al 2011, al ser los repuestos específicos para estos equipos y a pesar de que en el mercado pueden ser ofertados por varias empresas los repuestos equivalentes, únicamente SIEMENS podría instalarlos, calibrarlos y configurarlos, debido a que esta empresa en sus equipos se calibran y configuran por software y para poder entrar al software solamente SIEMENS tiene las contraseñas que son cambiadas periódicamente.

Si los repuestos son comprados a otra empresa, el Ministerio se vería en la dificultad de su instalación, calibración y configuración, dado que no cuenta con las contraseñas del software, equipos y herramientas idóneas.

Esta se fundamenta en el numeral 6.9 literal "g" "La adquisición de ciertos Bienes de una empresa en particular es esencial para lograr el desempeño requerido o para preservar la garantía funcional de un equipo, un elemento de Planta o una Instalación".

Se adjunta cuadro con los pormenores de los equipos y se anexa la cotización remitida por la empresa SIEMENS; y especificaciones técnicas, adicionalmente se considera que dicho costo se encuentra en el rango establecido por el mercado y este costo del repuesto está muy por debajo del valor de los equipos.

Así mismo se aclara se comprará exactamente la cantidad de repuesto para ser instalado en cada uno de los equipos.


379

TABLA No.1

HOSPITAL	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	REPUESTO A COMPRAR	COSTO
Hospital Nacional General "San Rafael"	TAC	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6	1 EMISOR DE RAYOS X DURA 422, (RECAMBIO)	\$75,350.00
Hospital Nacional "Rosales"	TAC	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 16	1 EMISOR DE RAYOS X DURA 422, (RECAMBIO) 1 ENFRIADOR (RECAMBIO) SIN COSTO	\$75,350.00
Hospital Nacional "Saldaña"	TAC	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 16	1 EMISOR DE RAYOS X DURA 422, (RECAMBIO)	\$75,350.00
				TOTAL	\$ 226,050.00

Con base a lo anteriormente expuesto la Dirección Nacional de Hospitales, solicita se proceda a realizar la compra directa de EMISOR DE RAYOS X DURA 422, que serán instalados en los 3 equipos de los Hospitales Nacionales San Rafael, Rosales y Saldaña.

San Salvador, 24 de febrero de 2020



Dra. Carmen Guadalupe Melara de García
Coordinadora Nacional de Hospitales
Ministerio de Salud