

PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES

CONSULTORIO DE NUTRICION, UNIDAD DE SALUD DE SAN AGUSTIN
Esc 1:50



ELEVACION FRONTAL INTERNA- ACCESO PRINCIPAL EXISTENTE

CONSULTORIO DE NUTRICION, UNIDAD DE SALUD DE SAN AGUSTIN
Esc 1:50



PLANTA DETALLE DE ANCLAJE DE PARED A VIGA EXISTENTE

CONSULTORIO DE NUTRICION UNIDAD DE SALUD SAN AGUSTIN
Esc 1:10



DETALLE DE ANCLAJE SF-1 COLINDANCIA

Esc 1:10



DETALLE DE JUNTA J-1

Esc 1:10



DETALLE DE JUNTA J-2

Esc 1:10



DETALLE DE JUNTA J-3

Esc 1:10



DETALLE DE NERVIO N-1

Esc 1:10

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA



DETALLE DE ANCLAJE SF-1 A SOLERA DE FUNDACION EXISTENTE

Esc 1:10



DETALLE TIPICO DE PAVIMENTO DE CONCRETO "JC"

Esc 1:20



UBICACION T-1

Esc 1:20



DETALLE T-1

Esc 1:10

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:
"ADECUACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICION LOTE 1".

CONCURSO No:

CONTENIDO:
PLANTA ESTRUCTURAL Y DETALLES

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:	REVISÓ Y APROBÓ:
UGGPI-CSJ	UGGPI-CSJ	UGGPI-CSJ
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:	
UGGPI-CSJ	UGGPI-CSJ	
ESCALA:	FECHA:	HOJA No:
INDICADAS	OCTUBRE 2024	**06/07**