

ENMIENDA N°1

El Ministerio de Salud, a través del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 2.25, cláusula *Claridad de los Documentos de Licitación* de la Política para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, informa a todas las personas (naturales y Jurídicas) que obtuvieron los documentos de Comparación de Precios del proceso No PRIDESII-199-CP-O-MINSAL denominado "MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA USCF-I, TEJUTLA, CHALATENANGO" que se ha realizado *modificación* al documento de Comparación de Precios, con base a las consultas efectuadas por los potenciales oferentes, como se detalla a continuación:

N°	Según documento de licitación	Modificación
PLAN DE OFERTA		
1	7.1- Suministro e instalación de puerta de madera con marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina de madera prensada Banack o caobilla clase "B" de 1/4". Incluye mochetas de cedro, chapa tipo palanca y más pasador con llave de seguridad, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso tipo botón, aplicación de sellador y pintura a soplete. Altura de puerta 2.10 m o según el hueco existente.	El ancho de la hoja de cada puerta es de 90 cms. más ancho de mochetas será el hueco de la puerta.
2	7.2- Suministro e instalación de puerta de madera con marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina de madera prensada Banack o caobilla clase "B" de 1/4". Incluye mochetas de cedro, chapa tipo palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso tipo botón, aplicación de sellador y pintura a soplete. Dimensiones de puerta: altura 2.10 m, o según el hueco existente.	El ancho de la hoja de cada puerta es de 90 cms. más ancho de mochetas será el hueco de la puerta.
3	7.3- Suministro e instalación de puerta "especial" tipo holandesa con ventanilla y repisa de despacho; con marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina de madera prensada banack o	El ancho de la hoja de cada puerta es de 90 cms. más ancho de mochetas será el hueco de la puerta.

	caobilla clase "b" de 1/4". incluye mochetas de cedro, chapa tipo palanca más pasador con llave de seguridad, cuatro bisagras tipo alcañate de 4", aplicación de sellador y pintura a soplete. altura de puerta 2.10 m o según el hueco existente en los casos que aplique; giro hacia afuera; en farmacia FOSALUD	
4	7.4- Revisión y reparación general de puerta metálica de una o dos hojas, marco, contramarco, chapa, cerradura y herrajes, incluye cambio de piezas y forros dañados, corte inferior por instalación de piso de cerámica y reinstalación de hoja: enmasillado, lijado y aplicación (con soplete) de 2 manos de anticorrosivo y una mano de pintura de esmalte.	El ancho de la hoja de cada puerta es de 90 cms. más ancho de mochetas será el hueco de la puerta.
5	7.5- Revisión y reparación de puerta de aluminio y vidrio de dos hojas incluye marco, contramarco, haladeras, bisagras, suministro y chapa y cerradores ocultos, corte inferior por instalación de piso de cerámica suministro e instalación de bomba para cierre automático, limpieza de vidrios y del aluminio con abrasivos especiales.	El ancho de la hoja de cada puerta es de 90 cms. más ancho de moqueta será el hueco de la puerta.
6	8.2-Reparación de ventanas con marco de aluminio y celosía de vidrio. Incluye sustitución de vidrios faltantes o quebrados, operadores tipo mariposa y limpieza general.	Aplica al edificio principal Fachada Norte y Sur: Altura de las ventanas 1.30 mts y ancho 5.85 mts., de columna a columna, cantidad=8 U. En sanitarios altura de 0.60 mt. x 0.90 mt., cantidad 6 U. Otros ambientes altura 1.20 mt. y ancho 2.40 mts. Cantidad 6 U
7	2.12 -Demolición de poceta de aseo y "pila", enchape de azulejo, resane del piso y pared, desmontaje de grifos. En área de ASEO.	Dimensiones poceta de 60x60 cms y pila 70x70 alto 80cms.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
8	CIELO FALSO FORRO: Losetas de fibrocemento de 2' x 4', y 6 mm de espesor, acabado forro de vinyl.	Se elimina esta descripción.
PLANOS		
9	Detalle de escaleras metálicas.	Se anexa detalle

Esta Enmienda forma parte integral del documento de comparación de precios, el resto del documento se mantiene inalterado.