

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO:

**“OBRAS DE MEJORAS DE SISTEMA DE MANEJO
AMBIENTAL EN 7 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
MINISTERIO DEL SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR”**

UBICACION:


**“UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR
INTERMEDIA (UCSFI): ZACAMIL, DEPTO. SAN
SALVADOR”**

OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO
UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ZACAMIL, SAN SALVADOR.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN

El terreno donde se ubica el proyecto es propiedad del Ministerio de Salud y su dirección es Colonia Zacamil, Sobre Calle al Volcán, Municipio de Mejicanos, del Departamento de San Salvador.



OBRAS A CONSTRUIR

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son:

No.	DESCRIPCIÓN
1	Construcción de bodega para productos químicos.
3	Adecuación de bodega para convertirla en caseta para Puriagua

1. CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS QUIMICOS

En cuanto a la construcción de la Bodega para Almacenamiento de Productos Químicos, según lo inspeccionado no existe este ambiente como tal, ya que los insumos (combustible, venenos, abate, equipos), están siendo resguardados en bodegas provisionales construidas de lámina acanalada, en las cuales se encuentran otros insumos de la UCSF (papelería, equipos en descarte, cemento, pintura, etc.); por lo que se considera necesario e indispensable construir la bodega específica para el uso del personal de Saneamiento Ambiental.

En la zona de construcción de la Bodega, existen en la actualidad acopio de arena y grava, el cual ha estado acumulado en esa zona según se nos informó ya por varios años, siendo necesario el desalojo del mismo para poder utilizar la zona para la Construcción de dicha Bodega.

2. CONSTRUCCION DE CASETA PURIAGUA (PRODUCCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO).

En las UCSF es necesario tener activa la producción de Puriagua, la cual sirve para desinfectar el agua y lavar frutas y verduras, en las UCSF, se realiza la producción para luego poder ser distribuida a la población cercana a dicha UCSF.

En este sentido se ha contemplado realizar reparaciones menores en el ambiente que está siendo utilizado en la UCSF de Zacamil (Bodega), la cual no posee caseta definida para esta actividad, en la actualidad se encuentra funcionando de manera improvisada dentro del espacio destinado para Bodega, de forma deficiente, ya que no cuenta con las preinstalaciones eléctricas e hidráulicas para su correcto funcionamiento.

Por lo que, las obras a contemplar se refieren a la realización de adecuaciones que incluyen; instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas para funcionamiento del equipo, hechura de poceta de aseo interna para uso específico de limpieza de recipientes, base para ubicación de equipo productor de hipoclorito. Se mantendrá la puerta existente y se realizarán resanes y limpieza de piso.