
DIAGNOSTICO DE UCSF-I

ALTA VISTA

05 SEPTIEMBRE 2018

CARACTERISTICAS DE UCSF-I DEL NIVEL PRIMARIO.	UNIDAD DE SALUD VISITADA
<p>CRITERIO DE CATEGORIZACION:</p> <p>Es la infraestructura técnica y administrativa donde se provee la atención en salud, brindando los servicios identificados para las UCSF Básicas, así como servicios de odontología, laboratorio clínico, salud ambiental, entre otros, puede ser sede de los Ecos Familiares.</p>	<p>La UCSF-I Altavista, cuenta con todos los servicios que la categorizan en el nivel Intermedio, por la atención que brinda a la población que la visita.</p>
<p>SERVICIOS QUE BRINDA UNA UCSF-I:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Consulta médica general, ➤ Consulta de especialidad: Odontología, Medicina Interna/Medicina Familiar, Pediatría General, Ginecología, Obstetricia, nutrición, fisioterapia y psicología. ➤ Atención de emergencias. 	<p>La UCSF-I, cuenta con los servicios de: Atención de Emergencias, Consulta médica general (6 consultorios), Control del niño Sano, Tamizaje Neonatal, Atención Materna, Atención Post Parto, Terapia Respiratoria, Rehidratación Oral, Planificación Familiar, Pequeña cirugía, Inyección, vacunación, curaciones, Atención de Pediatría y Gineco Obstetricia, Consultorio de Odontología, Archivo, Farmacias UCSF y FOSALUD, Citas, Laboratorio, servicios sanitarios para pacientes y Área de Aseo.</p>
<p>DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS:</p> <p>Las Unidades Comunitarias de Salud Familiar, deberán contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Abastecimiento de agua potable, adecuada en cantidad y calidad. ➤ Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluviales. ➤ Energía eléctrica ➤ Comunicaciones y red telefónica. 	<p>La UCSF-I, cuenta con la factibilidad de agua potable red de ANDA. Sobre calle de acceso se dispone de red eléctrica primaria y red de telefónica.</p> <p>Existe alcantarillado. Drenaje de aguas pluviales hacia calle de acceso y colectores públicos.</p>
<p>ACCESIBILIDAD Y LOCALIZACION:</p> <p>La accesibilidad peatonal y vehicular, debe ser de tal manera que garanticen un efectivo y fluido</p>	<p>La UCSF-I, dispone de accesibilidad vehicular y</p>

<p>ingreso al establecimiento de pacientes y público.</p> <p>Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, crematorios, basurales, depósitos de combustible e insecticidas, fertilizantes, morgues, cementerios, mercados o tiendas de comestibles y en general evitar la proximidad a focos de insalubridad e inseguridad.</p> <p>Debe evitarse colindancia y proximidad con: depósitos de combustibles, cantinas, bares, restaurantes, prostíbulos, locales de espectáculos.</p>	<p>peatonal a través de calle de acceso pavimentada.</p> <p>Se localiza en Urbanización AltaVista polígono 5-A frente a estacionamiento # 8, municipio de Tonacatepeque.</p> <p>Linda con la colonia La Cima.</p>
<p>ORIENTACION Y FACTORES CLIMATICOS:</p> <p>Condiciones atmosféricas tales como: Vientos predominantes, temperatura, las precipitaciones pluviales.</p> <p>Así mismo, la orientación será de tal manera que permita buena iluminación y ventilación adecuada.</p>	<p>El terreno de la UCSF-I, cuenta con estos factores de iluminación y ventilación, aprovechables por los colindantes al terreno a cielo abierto.</p>
<p>CONDICIONES DEL TERRENO:</p> <p>Tamaño: Debe permitir el desarrollo de los programas de la UCSF a construir: así como las ampliaciones futuras previsibles, y los espacios para estacionamiento y área verde.</p> <p>Planimetría: En lo posible deben ser terrenos de forma regular, casi cuadrados, superficie plana y con dos accesos como mínimo.</p> <p>El retiro mínimo a considerar en vías principales no será menor de 6 metros lineales y de 3 metros lineales en calles secundarias.</p> <p>Condiciones físicas: Debe tenerse en cuenta las condiciones del terreno, en especial su capacidad portante (resistencia del suelo) y/o su vulnerabilidad a inundación, desbordes, aludes.</p>	<p>Dispone de un terreno con 7,075.00 M² , habiéndose utilizado 1/4 del área del terreno, por lo que puede darse la amplitud que necesite la UCSF-I.</p> <p>La forma es irregular, con una superficie plana y un acceso sobre la única calle que llega a la Unidad.</p> <p>La resistencia del suelo será determinada por el Estudio de Suelo, no se observa riesgo de vulnerabilidad, sin embargo, fue asentada sobre suelo rellenos efectuados por la empresa urbanizadora.</p>

CONCLUSIONES: el terreno tiene una superficie que da lugar a futuras construcciones.

VISTA SATELITAL CON LA UBICACIÓN DEL TERRENO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Entrada principal a la Unidad de Salud.



Modulo principal de la UCSF-I.



Terreno de la UCSF-I.



Sub estación fuera de la UCSF-I y acceso vehicular hacia parqueo.



MINISTERIO
DE SALUD

*UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS.
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II.
CONTRATO DE PRESTAMO BID 3608/OC-ES.*

Visita al Terreno el 05 de septiembre de 2018 por el Equipo Evaluador:

Arq. Jorge Eduardo Ventura

Ing. Rafael Ernesto Rauda

Tec. Oscar René Somoza