





MINISTERIO  
DE SALUD

No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL  
"CONSTRUCCION DE BODEGA GENERAL Y LACTARIO  
PARA UNIDAD DE SALUD DR. ROBERTO CACERES BUSTAMANTE,  
SAN MARCOS, SAN SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA  
PRIDES II, UGP



SIMBOLOGÍA ARQUITECTÓNICA



NOTAS

- EL CONTRATISTA DEBERÁ ELABORAR TODOS LOS PLANOS DE TALLER QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA, LOS CUALES DEBEN SER APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN.
- TODOS LOS NIVELES INDICADOS DEBEN SER AJUSTADOS EN CAMPO Y APROBADOS POR EL SUPERVISOR.
- PARA EL TRAZO DE MÓDULOS NUEVOS DEBERÁ COTEJARSE PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ SER CONSULTADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR.
- CAMBIOS DE DISEÑO DEBEN CONSULTARSE Y SER APROBADOS POR EL DISEÑADOR RESPONSABLE.

UNIDAD DE SALUD SAN MARCOS		
1	000	PORTADA, CONJUNTOS E INDICE DE PLANOS
MODULO DE BODEGA GENERAL		
2	A-002	PLANTA ARQUITECTONICA SITUACION ACTUAL
3	A-003	PLANTA ARQUITECTONICA SITUACION PROYECTADA
4	A-004	PLANO DE TECHOS, ELECTRICO Y SECCIONES

MÓDULO DE LACTARIO			
5	A-005	PLANOS ESTRUCTURALES	
6	B-001	PLANTA ARQUITECTONICA SITUACION ACTUAL	
7	B-002	PLANOS HIDRAULICOS	
8	B-003	PLANOS ELECTRICOS	

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

PROYECTO:  
CONSTRUCCION DE BODEGA GENERAL Y LACTARIO PARA UNIDAD DE SALUD DR. ROBERTO CACERES BUSTAMANTE, MUNICIPIO DE SAN MARCOS

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:  
COLONIA 10 DE OCTUBRE, 1RA. ETAPA, CALLE PRINCIPAL, SAN MARCOS, SAN SALVADOR.

CONTENIDO:  
INDICE Y ESQUEMA DE CONJUNTO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL	DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/ MINSAL		
REVISO Y APROBO:	ESCALA: INDICADA	FECHA: ABRIL 2022	
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HUJA No.: 000	CORRELATIVO: 1/8