



PLANTA DE UBICACIÓN DE CONJUNTO
SITUACIÓN EXISTENTE
Sin escala

INDICE		
No.	HOJA	PLANDS
1	A-01	PLANO DE CONJUNTO SITUACION EXISTENTE Y PLANTA DE INTERVENCIONES
2	A-02	PLANTA DE ACABADOS Y SERIALIZACION SITUACION PROYECTADA



PLANTA DE INTERVENCIONES
SITUACIÓN EXISTENTE AREA DE RADIOLOGIA
Esc 1:75

CUADRO DE INTERVENCIONES		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
INT-1	DESMONTAJE DE CELO FALSO EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELO FALSO SEGÚN CUADRO DE ACABADOS	31.00 M2
INT-2	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE	3.00 (C/U)
INT-3	RESANE, REPOSICIÓN LIMPIEZA Y ENERADO DE PISO EXISTENTE EN ÁREAS A INTERVENIR	54.00 M2
INT-4	DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A/C	1.00 (C/U)
INT-5	DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA	1.00 (C/U)
INT-6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPÉ, INCLUYE RESANE EN REPELOS Y AFERRADOS DE PAREDES PARA DEJAR UNA SUPERFICIE LISA Y UNIFORME	4.50 M2
INT-7	DESMONTAJE DE VENTANA EXISTENTE, PARA AMPLIACIÓN DE HUECO	1.00 (C/U)
INT-8	DESMONTAJE DE TAPÓN DE MADERA Y SELLO DE HUECO CON DIVISIÓN LIVIANA DE TABLA YESO 2 FORROS	0.85 M2



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PARA HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ, AHUACHAPÁN".

UBICACIÓN: CANTÓN ASHAPUCO, COLONIA EL ZACAMIL, AHUACHAPÁN, EL SALVADOR.

CONTENIDO: PLANTA DE CONJUNTO DE SITUACION ACTUAL

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL

REVISÓ Y APROBO:

No. HOJA: A-01

CORRELATIVO: 01/02

ÁREA A INTERVENIR:

FECHA: JULIO 2022

ESCALA: INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: