



PLANTA DE INTERVENCIÓN, DEMOLICIÓN Y DESMONTAJES


SITUACIÓN ACTUAL  
Esc: 1:50




DETALLE DE CANALETA DE A.L.L. EXISTENTE A DEMOLER  
Esc: 1:15



DETALLE DE FASCIA, CORNISA EXISTENTE  
Esc: 1:15



DETALLE DE MUEBLE EN AREA BACILOSCOPIA A DESMONTAR




PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHOS DESMONTAJES

SITUACIÓN ACTUAL  
Esc: 1:50


CUADRO DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES	
1	DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO Y CELOSIA DE VIDRIO (2.00X1.00m), INCLUYE DEFENSA METALICA
2	DESMONTAJE DE VENTANA DE VIDRIO FIJO (1.20X1.00m)
3	DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO Y CELOSIA DE VIDRIO (1.20X1.00m), INCLUYE DEFENSA METALICA
4	DESMONTAJE DE MUEBLE DE MADERA, LOSA Y ZOCALO DE GRANITO, EN EL CASO DE MUEBLES CON INSTALACIONES HIDRAULICAS SELLAR Y RESANAR
5	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (0.80X2.10m)

CUADRO DE DEMOLICIONES Y CIERRE DE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS	
	PAREDES EXISTENTES A CONSERVAR
	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
	PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO A CONSTRUIR
	PAREDES LIVIANAS A CONSTRUIR
	DEMOLICION DE ACERA EXISTENTE
	DEMOLICION DE CANALETA DE A.L.L. EXISTENTE



ELEVACIÓN PONIENTE


SITUACIÓN ACTUAL  
Esc: 1:50



SECCIÓN A - A

SITUACIÓN ACTUAL  
Esc: 1:50

ESQUEMA DE UBICACIÓN



		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	
PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: FINAL 10 AV. SUR BO. EL ANGEL, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.			
CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTÓNICA, DE TECHOS, SECCIÓN Y ELEVACION DE INTERVENCIONES			
DISÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL	DISÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL		
DISÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL	DISÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL		
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL	ESCALA: INDICADAS	FECHA: DICIEMBRE 2021	
FECHA:	CORRELATIVO:		
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: A-02	CORRELATIVO: 03/22