



PLANTA DEMOLICION Y
CIERREDE HUECOS DE PAREDES
LAB UCSF JOCORO
Esc 1: 75




PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE
LAB UCSF JOCORO
Esc 1: 75




PLANTA DEMOLICION DE PISOS
LAB UCSF JOCORO
Esc 1: 75

CUADRO DE DEMOLICIÓN DE PISOS	
	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y CORDON EXISTENTE
	DEMOLICION DE PISO CERAMICO



PLANTA DESMONTAJE
DE CIELO FALSO
LAB UCSF JOCORO
Esc 1: 75

CUADRO DE DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y TECHO EXISTENTE	
	DESMONTAJE DE CIELO FALSO



PLANTA DE DESMONTAJES
LAB UCSF JOCORO
Esc 1: 75

CUADRO DE DESMONTAJES	
1	DESMONTAJE DE PUERTA
2	DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSIA DE VIDRIO CON DEFENSA METALICA

CUADRO DE DEMOLICIÓN Y CIRERE DE HUECOS EN PAREDES	
	DEMOLICION DE PAREDES DE CONCRETO
	CIERRE DE HUECO DE VENTANA Y PUERTAS



		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO:		No. PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UCSF-I Jocoro" Departamento de Morazan	
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:		Barrio El Centro Calle Alberto Masferrer # 3, Municipio de Jocoro, Departamento de Morazan	
CONTENIDO:		PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES	
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICIO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL		INDICADAS	MARZO 2022
FECHA:			
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HUJA No.:	CORRELATIVO:
		A02	02/17