




1 NIVEL 1 - CONDICIONES EXISTENTES DE ÁREA DE INTERVENCIÓN  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 50



2 SECCION A - EXISTENTE  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 75




3 SECCION B - EXISTENTE  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 75




4 NIVEL 1 - DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 50

- 1 DESMONTAJE DE PUERTA DE CONSULTORIO EXISTENTE. PARA REUTILIZAR EN DIVISIÓN LIVIANA QUE SEPARARÁ PASILLO A CONSULTORIO DE NUTRICIÓN CON LACTANCIA.
- 2 DESMONTAJE DE VENTANA EXISTENTE.
- 3 DEMOLICIÓN DE PARED Y REPELLADO, AFINADO Y PINTADO PARA CONFORMAR EL MARCO DE VANO DE PUERTA
- 4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO TIPO ACERA
- 5 DEMOLICIÓN Y REUBICACIÓN DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS. TOMAR EN CONSIDERACIÓN TUBERÍA EXISTENTE



5 ISO-EXISTENTE  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS



6 ISO-DEMOLICIÓN  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS

MUROS A DEMOLER		
TIPO DE MURO	ÁREA	ESTADO
PE-02	1.38 m²	Demolición

DEMOLICIÓN DE PISOS Y REMOCIÓN DE TIERRA		
TIPO DE PISO	ÁREA	ESTADO
JE - 03_ JARDIN EXISTENTE	8.93 m²	Demolición
SE-02 - TIPO ACERA	5.06 m²	Demolición

ESQUEMA DE UBICACIÓN  
SIN ESCALA

REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:  
"ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN LOTE 1"

CONCURSO No:

CONTENIDO:  
CONDICIONES EXISTENTES

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI - CSJ	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI - CSJ	REVISÓ Y APROBO: UGPPI - CSJ
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI - CSJ	DISEÑO HIDRÁULICO: UGPPI - CSJ	
ESCALA: INDICADAS	FECHA: OCTUBRE 2024	HOJA No: 02/05